

LU-K 系列压力变送器

使用说明书 (V1.3)



一、概述

LU-K 系列压力变送器采用美国进口扩散硅隔离式敏感组件，通过高可靠、高稳定性的放大电路，将表压或绝压信号转换成 4~20mADC 标准电信号。精湛的封装技术和装配工艺确保了变送器的高质量和优良性能。该产品具有品种规格齐全、接口形式规范、零点及量程调节方便等特点，能够最大限度满足客户的需要。

LU-K 系列压力变送器可广泛地应用于石油、化工、钢铁、电力、轻工、环保等工业领域，实现对各种流体压力的表压或绝压测量和控制，能够适用于各种恶劣危险环境及腐蚀性介质。

二、特点

- 0~5KPa 至 0~60MPa
- 直接过程连接勿需安装支架
- 量程外部连续可调
- 防雷击、防射频干扰
- 本质安全防爆或隔爆（可选）
- 带现场指示表
- 高精度、高稳定性、高可靠性

三、技术指标

测量介质：与 316 不锈钢兼容的各种流体介质

过载压力：最大测量范围上限值的 1.6 倍；

其中量程代码 10 的产品最大过载为 60MPa

工作电压：标准 24VDC±5%

输出信号：4~20mADC (两线制)

四、性能指标

精度： ±0.25% (包括非线性、重复性及回差在内的综合误差)

量程调节： 最小量程至最大量程间任意调整

过压影响： 小于最大量程的 0.25%

电源影响： 小于输出量程的 0.01%

指示表精度： 优于±0.5%

负载影响： 可忽略不计

温度影响： 最大量程的±1.5% (温度范围： -20~85°C)

相对湿度： 0~100%

稳定性： ±0.25% • FS/1 年 (0.25 级)

五、结构特性

膜片材料： 316 不锈钢

接头材料： 304 不锈钢

电子外壳： 防护型为铝合金（表面聚氨酯喷涂），精巧型为不锈钢

过程接口： M20×1.5 或 1/2NPT 外螺纹

电气接口： M20×1.5 电缆线密封接头，精巧型为标准赫斯曼接头

指 示 表： 0~100%模拟指示； 3-1/2 LED 、 LCD 数字显示

防爆标志： Ex ia II CT5 (本安型) 、 Ex d II CT5 (隔爆型)

重量： 防护型约 1.2 kg, 精巧型约 0.25 kg




图 5-1 LU-KP 防护型整机外形




图 5-2 LU-KH 精巧型整机外形

六、使用说明




图 6-1 本安系统接线图




图 6-2 防护型接线图




图 6-3 精巧型接线图

LU-K 系列压力变送器一般按出厂量程进行标定，客户可根据实际，参见选型指南固定范围进行调节，调节步骤如下：(注：非专业人士不得操作)。

6.1 将变送器按图 6-2 或图 6-3 正确接线，通电预热 15 分钟后，再进行调整。

本说明书若因产品更新而变动，恕不另行通知。 5 AN1307

6.2 将变送器施加下限值压力，调整零位调节电位器 RP1 (ZERO)，使其输出为 4mA (或 1V)。

6.3 将变送器施加上限值压力，调整满度精调电位器 RP3 (SPAN) 使其输出为 20mA (或 5V)，使其输出达到规定值。

6.4 重复 2、3 这两个步骤，直到使变送器零点和满度输出达到规定的要求。

七、注意事项

7.1 请按说明书中的要求正确接线。

7.2 请使用垂直安装方式。

7.3 避免高压电源碰到变送器金属外壳。

7.4 在安装变送器时，应当用扳手从底部的螺帽处将变送器拧紧，避免直接旋动变送器上部。

7.5 严禁系统过载超过本说明书规定的极限，在高压测量安装时，应当在传感器和被测介质的连接出口处接压力缓冲装置，以避免瞬间的脉冲高压直接冲击传感器的测量元件，导致传感器失效。

7.6 本产品属精密测量仪表，用户在使用时请不要自行拆卸；严禁随意摔打、冲击、强力夹挟、拆卸或用尖锐的器具捅引压孔或金属膜片。

7.7 若测量介质为粘稠状或有悬浮颗粒的液体，要防止引压孔堵塞和对膜片的冲击。

7.8 电缆线接头处务必密封，以免进水或潮气影响整机性能与寿命。

7.9 与压力系统密封连接，拧紧力矩不得超过 30ft-1bs (或 40N·m)。

7.10 变送器应尽可能安装于通风、干燥、无蚀、荫凉之外。

八、选型指南

绝对/压力变送器			
代码			
H	精巧型（赫斯曼电气接头）		
P	防护型铸铝外壳		
代码	压力类型		
A	绝压		
G	表压（负压）		
S	密封压		
量程 代号	测量范围 (单位: kPa)		精 度
	最小测量范围	最大测量范围	
01	0~5	0~20	0.50%
02	0~20	0~35	0.25%
03	0~35	0~100	0.25%
04	0~100	0~200	0.25%
05	0~200	0~700	0.25%
06	0~700	0~2000	0.25%
07	0~2000	0~3500	0.25%
08	0~3500	0~7000	0.25%
09	0~7000	0~35000	0.25%
10	0~35000	0~60000	0.25%
代码	过程接口		
P1	M20×1.5外螺纹		
P2	NPT 1/2外螺纹		
PX	用户自定		
代码	附加功能		
M1	模拟表 (0~100%), H型无		
M2	数字指示表头		
M3	液晶显示表头		
i	本安型Exia II CT5		
d	隔爆型Exia II BT5 (出厂量程)		
LU-K	P	G	03 P1 M3i (0~70kPa)
LU-K	H	G	07 P1 (0~3MPa)

厦门安东电子有限公司

Http://www.anthone.com.cn